

## Unfallbericht 1, 01/2001

- Unfallauto: Sattelzug, ca. 30 to
- Geschwindigkeit beim Anprall, ca. 95 Km/h
- Führerhaus leicht beschädigt
- Absicherungs-LKW mehrere Meter nach vorn geschoben
- Absicherungs-LKW nur leicht beschädigt

**2 Verletzte** (Auch ein Bediensteter der Autobahnmeisterei)

